

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
Prefeitura Municipal de Montes Altos  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS**  
Pregão Eletrônico - 019/2021



**Resultado da Homologação**

Item: 0001  
Descrição: REPARO DO MOTOR (abrir o motor, observar as peças a serem trocadas, trocadas, retificar as peças que podem passar por este procedimento quais sejam, biela, bloco do motor, eixo-vira-brequeim e o cabeçote, repõem-se as peças e fecha-se o motor)  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecedor: Serviço  
Valor Referência: 1.138,67  
Valor Final: 1.121,00  
Valor Total: 13.452,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPEÇAS SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI  
Modelo: SERVIÇO

Item: 0002  
Descrição: TROCA DO COMANDO DE VÁLVULA  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecedor: Serviço  
Valor Referência: 240,33  
Valor Final: 236,00  
Valor Total: 2.832,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPEÇAS SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI  
Modelo: SERVIÇO

Item: 0003  
Descrição: TROCA DO VIRA BREQUIM  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecedor: Serviço  
Valor Referência: 271,67  
Valor Final: 267,00  
Valor Total: 3.204,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPEÇAS SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI  
Modelo: SERVIÇO


Item: 0004  
Descrição: TROCA DA CORREIA DENTADA  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecedor: Serviço  
Valor Referência: 191,67  
Valor Final: 188,00  
Valor Total: 2.256,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPEÇAS SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI  
Modelo: SERVIÇO

Item: 0005  
Descrição: TROCA DA DESCARGA  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecedor: Serviço  
Valor Referência: 110,67  
Valor Final: 108,00  
Valor Total: 1.296,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPEÇAS SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI  
Modelo: SERVIÇO


Item: 0006  
Descrição: TROCA DA BOMBA D'ÁGUA  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecedor: Serviço  
Valor Referência: 137,00  
Valor Final: 135,00  
Valor Total: 1.620,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPEÇAS SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI



Modelo:	SERVICO
Item:	0007
Descrição:	TROCA DO COXIM DO MOTOR
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	80,00
Valor Final:	79,00
Valor Total:	948,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0008
Descrição:	TROCA DA BOMBA DE ÓLEO
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	266,67
Valor Final:	262,00
Valor Total:	5.240,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0009
Descrição:	TROCA DE TENSOR E CORRENTE
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	152,00
Valor Final:	150,00
Valor Total:	1.800,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0010
Descrição:	TROCA DO RETENTOR DA POLIA
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	88,33
Valor Final:	87,00
Valor Total:	1.044,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0011
Descrição:	TROCA DO RADIADOR
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	87,00
Valor Final:	86,00
Valor Total:	1.032,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0012
Descrição:	TROCA DAS VELAS
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	41,33
Valor Final:	40,00
Valor Total:	480,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0013
Descrição:	TROCA DO CARTER
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	182,33
Valor Final:	179,00
Valor Total:	2.148,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI




Modelo:	SERVICO
Item:	0014
Descrição:	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	181,00
Valor Final:	178,00
Valor Total:	2.136,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0015
Descrição:	REGULAGEM GERAL DO MOTOR
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	182,33
Valor Final:	179,00
Valor Total:	2.148,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0016
Descrição:	REGULAGEM DA VÁLVULA
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	172,33
Valor Final:	169,00
Valor Total:	2.028,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0017
Descrição:	DIAGNOSTICO ELETRONICO MOTOR
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	278,67
Valor Final:	274,00
Valor Total:	5.480,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0018
Descrição:	REPARO SISTEMA INJEÇÃO
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	261,00
Valor Final:	257,00
Valor Total:	3.084,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0019
Descrição:	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	261,00
Valor Final:	257,00
Valor Total:	3.084,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0020
Descrição:	TIRA VAZAMENTO DO MOTOR
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	238,67
Valor Final:	234,00
Valor Total:	2.808,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI




Modelo:	SERVICO
Item:	0021
Descrição:	DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	918,67
Valor Final:	904,00
Valor Total:	4.520,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0022
Descrição:	TROCA DO ÓLEO DO MOTOR
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	55,67
Valor Final:	54,00
Valor Total:	4.320,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0023
Descrição:	LIMPEZA DO TANQUE
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	132,00
Valor Final:	130,00
Valor Total:	2.600,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0024
Descrição:	TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	40,67
Valor Final:	39,00
Valor Total:	1.560,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0025
Descrição:	TROCA DO FILTRO DE ÓLEO
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	40,67
Valor Final:	39,00
Valor Total:	1.560,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0026
Descrição:	TROCA DO FILTRO DE AR
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	40,67
Valor Final:	39,00
Valor Total:	1.560,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0027
Descrição:	REVISÃO DE REFRIGERAÇÃO
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	518,00
Valor Final:	510,00
Valor Total:	20.400,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI




Modelo:	SERVICO
Item:	0028
Descrição:	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	175,33
Valor Final:	172,00
Valor Total:	1.720,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0029
Descrição:	ESMERILHAMENTO DO CABEÇOTE
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	182,33
Valor Final:	179,00
Valor Total:	1.790,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0030
Descrição:	DESCARBONIZAÇÃO DO CABEÇOTE
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	495,67
Valor Final:	488,00
Valor Total:	4.880,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0031
Descrição:	TROCA DOS RETENORES DE VÁLVULAS
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	32,00
Valor Final:	31,00
Valor Total:	310,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0032
Descrição:	RETIFICA COMPLETA DO BLOCO
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	913,67
Valor Final:	899,00
Valor Total:	8.990,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0033
Descrição:	RETIFICA DO VIRA BREQUIM
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	303,67
Valor Final:	298,00
Valor Total:	2.980,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0034
Descrição:	TROCA DAS VÁLVULAS DO CABEÇOTE
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	40,67
Valor Final:	39,00
Valor Total:	390,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI




Modelo:	SERVICO
Item:	0035
Descrição:	TROCA DOS GUIAS DE VALVULA DO CABEÇOTE
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	40,67
Valor Final:	39,00
Valor Total:	390,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0036
Descrição:	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	40,67
Valor Final:	39,00
Valor Total:	390,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0037
Descrição:	RETIFICA DAS SEDES DO CABEÇOTE
Quantidade:	16
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	50,00
Valor Final:	49,00
Valor Total:	784,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0038
Descrição:	TROCA DA CORREIA DO HIDRÁULICO
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	60,00
Valor Final:	59,00
Valor Total:	590,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0039
Descrição:	TROCA DA JUNTA DE ADMISSÃO
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	93,33
Valor Final:	92,00
Valor Total:	920,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0040
Descrição:	TROCA DA JUNTA DE TRANSMISSÃO
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	87,00
Valor Final:	86,00
Valor Total:	860,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0041
Descrição:	PLANAGEM DO CABEÇOTE
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	231,00
Valor Final:	228,00
Valor Total:	2.736,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI



Modelo:	SERVICO
Item:	0042
Descrição:	LIMPEZA DOS SENSORES
Quantidade:	12
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	81,33
Valor Final:	80,00
Valor Total:	960,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0043
Descrição:	REPARO DO COMPRESSOR DE AR
Quantidade:	12
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	81,33
Valor Final:	80,00
Valor Total:	960,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0044
Descrição:	TROCA DA JUNTA DO COLETOR
Quantidade:	12
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	120,00
Valor Final:	118,00
Valor Total:	1.416,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0045
Descrição:	TROCA DO SENSOR MAP
Quantidade:	12
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	120,00
Valor Final:	118,00
Valor Total:	1.416,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0046
Descrição:	TROCA DO SENSOR DE ROTAÇÃO
Quantidade:	12
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	56,33
Valor Final:	55,00
Valor Total:	660,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0047
Descrição:	TROCA DO SENSOR DE BORBOLETA
Quantidade:	12
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	58,33
Valor Final:	57,00
Valor Total:	684,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0048
Descrição:	TROCA DO SENSOR DE VELOCIDADE
Quantidade:	12
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	56,33
Valor Final:	55,00
Valor Total:	660,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI




Modelo:	SERVICO
Item:	0049
Descrição:	TROCA DOS CABOS DE VELA
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	40,00
Valor Final:	39,00
Valor Total:	468,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0050
Descrição:	TROCA DA ESPOLETA DO BLOCO
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	87,00
Valor Final:	86,00
Valor Total:	1.032,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0051
Descrição:	TROCA DO CABO DO ACELERADOR
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	87,00
Valor Final:	86,00
Valor Total:	1.032,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0052
Descrição:	TROCA DO CABO DE EMBREAGEM
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	87,00
Valor Final:	86,00
Valor Total:	1.032,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0053
Descrição:	SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	157,00
Valor Final:	155,00
Valor Total:	1.550,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0054
Descrição:	EXTRAÇÃO DE PARAFUSO
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	96,33
Valor Final:	95,00
Valor Total:	1.140,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0055
Descrição:	CARGA DE GÁS
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	252,33
Valor Final:	248,00
Valor Total:	2.976,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI







Modelo:	SERVICO
Item:	0056
Descrição:	TROCA DO SENSOR DE MARCHA LENTA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	40,00
Valor Final:	39,00
Valor Total:	390,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0057
Descrição:	REGULARIZAÇÃO DE ACELERAÇÃO
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	40,00
Valor Final:	39,00
Valor Total:	390,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0058
Descrição:	TROCA DA BOMBA HIDRÁULICA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	304,33
Valor Final:	299,00
Valor Total:	2.990,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0059
Descrição:	REPARO DA BOMBA HIDRÁULICA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	1.404,67
Valor Final:	1.383,00
Valor Total:	13.830,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0060
Descrição:	TROCA DO MANGOTE DO RADIADOR
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	40,00
Valor Final:	39,00
Valor Total:	390,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0061
Descrição:	REGULAGEM DO CAPO
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	95,00
Valor Final:	94,00
Valor Total:	1.128,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0062
Descrição:	TROCA DAS BUCHAS ALAVANCA CX DE MARCHA
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	76,33
Valor Final:	75,00
Valor Total:	900,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI




Modelo:	SERVICO
Item:	0063
Descrição:	TROCA DOS SUSPENSORES DA DESCARGA
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	76,33
Valor Final:	75,00
Valor Total:	1.500,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0064
Descrição:	TROCA RETENTORES EXTERNOS
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	76,33
Valor Final:	75,00
Valor Total:	900,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0065
Descrição:	TROCA DOS TUCHOS
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	147,00
Valor Final:	145,00
Valor Total:	1.740,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0066
Descrição:	TROCA DOS BALACINS
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	147,00
Valor Final:	145,00
Valor Total:	2.900,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0067
Descrição:	TROCA DO ESTICADOR DA CORREIA DENTADA
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	147,00
Valor Final:	145,00
Valor Total:	2.900,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0068
Descrição:	TROCA DA SONDA LAMBADA
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	147,00
Valor Final:	145,00
Valor Total:	1.740,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0069
Descrição:	TROCA DOS BICOS INJETORES
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	120,67
Valor Final:	118,00
Valor Total:	1.416,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI




Modelo:	SERVICO
Item:	0070
Descrição:	LIMPEZA DE BICO E CORPO DA BORBOLETA
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	120,67
Valor Final:	118,00
Valor Total:	1.416,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0071
Descrição:	TROCA DO REGULADOR DE PRESSÃO
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	90,00
Valor Final:	89,00
Valor Total:	1.068,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0072
Descrição:	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	91,33
Valor Final:	90,00
Valor Total:	1.080,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0073
Descrição:	REMOVER E INSTALAR AGREGADO DO MOTOR
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	317,33
Valor Final:	312,00
Valor Total:	3.744,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0074
Descrição:	TROCA DA BATERIA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	30,00
Valor Final:	29,00
Valor Total:	290,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0075
Descrição:	TROCA DA ALAVANCA CAIXA DE MACHA C/ ACOPLAMENTO
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	130,00
Valor Final:	128,00
Valor Total:	1.536,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0076
Descrição:	CONFECÇÃO DO SUPORTE DO DRIVE
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	130,00
Valor Final:	128,00
Valor Total:	1.536,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI



Modelo:	SERVICO
Item:	0077
Descrição:	INSTALAÇÃO APARELHO DE TRANSMISSÃO
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	165,67
Valor Final:	163,00
Valor Total:	1.956,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0078
Descrição:	SUBSTITUIÇÃO DO DRIVE
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	130,00
Valor Final:	128,00
Valor Total:	1.536,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0079
Descrição:	TROCA KIT PIÃO E ENGRENAGEM VELOCÍMETRO
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	142,00
Valor Final:	140,00
Valor Total:	1.680,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0080
Descrição:	TROCA BOLA MARCADOR DE COMBUSTÍVEL
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	142,00
Valor Final:	140,00
Valor Total:	1.680,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0081
Descrição:	TROCA COMANDO DE VÁLVULA
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	142,00
Valor Final:	140,00
Valor Total:	1.680,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0082
Descrição:	TROCA DO TANQUE
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	142,00
Valor Final:	140,00
Valor Total:	1.680,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0083
Descrição:	TROCA DA ENGRENAGEM CORREIA DENTADA
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	142,00
Valor Final:	140,00
Valor Total:	1.680,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI



Modelo: SERVICIO  
Item: 0084  
Descrição: REMOÇÃO DO CABEÇOTE  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 91,33  
Valor Final: 90,00  
Valor Total: 1.080,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO



Item: 0085  
Descrição: REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA  
Quantidade: 22  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 271,00  
Valor Final: 267,00  
Valor Total: 5.874,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0086  
Descrição: REVISÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA  
Quantidade: 22  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 271,00  
Valor Final: 267,00  
Valor Total: 5.874,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0087  
Descrição: TROCA DOS PIVÔS  
Quantidade: 22  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 155,67  
Valor Final: 153,00  
Valor Total: 3.366,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO


Item: 0088  
Descrição: TROCA DOS AMORTECEDORES  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 90,67  
Valor Final: 89,00  
Valor Total: 5.340,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0089  
Descrição: TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO  
Quantidade: 22  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 90,67  
Valor Final: 89,00  
Valor Total: 1.958,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO


Item: 0090  
Descrição: TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 172,33  
Valor Final: 169,00  
Valor Total: 1.690,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI



Modelo:	SERVICO
Item:	0091
Descrição:	LEVANTAR A DIANTEIRA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	201,00
Valor Final:	198,00
Valor Total:	1.980,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0092
Descrição:	LEVANTAR A TRASEIRA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	201,00
Valor Final:	198,00
Valor Total:	1.980,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0093
Descrição:	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	286,00
Valor Final:	282,00
Valor Total:	2.820,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0094
Descrição:	TROCA DA ARTICULAÇÃO
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	85,67
Valor Final:	84,00
Valor Total:	840,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0095
Descrição:	TROCA DOS BRAÇOS DE DIREÇÃO
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	85,67
Valor Final:	84,00
Valor Total:	840,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0096
Descrição:	REAPERTO GERAL
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	107,00
Valor Final:	105,00
Valor Total:	1.050,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0097
Descrição:	TROCA DO ROLAMENTO DA COLUNA DO AMORTECEDOR
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	85,67
Valor Final:	84,00
Valor Total:	840,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI



Modelo:	SERVICO
Item:	0098
Descrição:	TROCA DAS BATENTES DO AMORTECEDOR
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	85,67
Valor Final:	84,00
Valor Total:	3.360,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0099
Descrição:	TROCA DA BORRACHA DO AMORTECEDOR
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	2.240,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0100
Descrição:	TROCA DAS MOLAS ASPIRAL
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	1.120,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0101
Descrição:	TROCA DA BARRA DA DIREÇÃO
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	1.120,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0102
Descrição:	TROCA DAS BUCHAS DAS BALANÇAS
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	2.240,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0103
Descrição:	TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	2.240,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0104
Descrição:	REGULAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO
Quantidade:	25
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	115,67
Valor Final:	113,00
Valor Total:	2.825,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI




Modelo:	SERVICO
Item:	0105
Descrição:	ALINHAMENTO DA DIREÇÃO
Quantidade:	100
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	81,33
Valor Final:	80,00
Valor Total:	8.000,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0106
Descrição:	BALANCEAMENTO DAS RODAS
Quantidade:	100
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	5.600,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0107
Descrição:	TROCA DO AMORTECEDOR DA MALA
Quantidade:	12
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	60,00
Valor Final:	59,00
Valor Total:	708,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0108
Descrição:	TROCA DAS BUCHAS DO EIXO TRASEIRO
Quantidade:	25
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	60,00
Valor Final:	59,00
Valor Total:	1.475,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0109
Descrição:	CAMBAGEM
Quantidade:	55
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	221,00
Valor Final:	218,00
Valor Total:	11.990,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0110
Descrição:	TROCA DA BUCHA DA CAIXA DE DIREÇÃO
Quantidade:	25
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	87,00
Valor Final:	86,00
Valor Total:	2.150,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0111
Descrição:	TROCA DAS BUCHAS DO AGREGADO
Quantidade:	25
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	87,00
Valor Final:	86,00
Valor Total:	2.150,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI





Modelo: SERVICIO  
Item: 0112  
Descrição: TROCA DAS BIELETAS  
Quantidade: 25  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 60,00  
Valor Final: 59,00  
Valor Total: 1.475,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO



Item: 0113  
Descrição: TROCA DAS BUCHAS DO TIRANTE  
Quantidade: 25  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 60,00  
Valor Final: 59,00  
Valor Total: 1.475,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0114  
Descrição: TROCA DAS BALANÇAS  
Quantidade: 25  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 87,00  
Valor Final: 86,00  
Valor Total: 2.150,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0115  
Descrição: TROCA DOS COXINS SUPERIORES DOS AMORTECEDORES  
Quantidade: 25  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 87,00  
Valor Final: 86,00  
Valor Total: 2.150,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO


Item: 0116  
Descrição: REPARO DO CILINDRO MESTRE  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 142,00  
Valor Final: 140,00  
Valor Total: 1.680,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0117  
Descrição: REPARO DO HIDROVACUO  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 142,00  
Valor Final: 140,00  
Valor Total: 1.680,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO


Item: 0118  
Descrição: TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO  
Quantidade: 35  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 66,33  
Valor Final: 65,00  
Valor Total: 2.275,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI



Modelo:	SERVICO
Item:	0119
Descrição:	TROCA DO CABO DE FREIO DE MÃO
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	66,33
Valor Final:	65,00
Valor Total:	780,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0120
Descrição:	TROCA DO CILINDRO MESTRE
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	125,00
Valor Final:	123,00
Valor Total:	1.476,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0121
Descrição:	TROCA DAS LONAS DE FREIO
Quantidade:	35
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	66,33
Valor Final:	65,00
Valor Total:	2.275,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0122
Descrição:	TROCA DO HIDROVACUO
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	120,67
Valor Final:	118,00
Valor Total:	1.416,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0123
Descrição:	REVISÃO DOS FREIOS
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	222,33
Valor Final:	219,00
Valor Total:	8.760,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0124
Descrição:	TROCA DOS DISCOS DE FREIO
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	300,33
Valor Final:	296,00
Valor Total:	11.840,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0125
Descrição:	TROCA DOS TAMBORES DE FREIO
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	136,33
Valor Final:	134,00
Valor Total:	1.608,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI



Modelo: SERVICIO  
Item: 0126  
Descrição: TROCA DAS MANGUEIRAS DE FREIO  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 87,00  
Valor Final: 86,00  
Valor Total: 1.032,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO



Item: 0127  
Descrição: TROCA DO CANO DE FREIO  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 87,00  
Valor Final: 86,00  
Valor Total: 1.032,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0128  
Descrição: TROCA DO CILINDRO DA RODA TRASEIRA  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 87,00  
Valor Final: 86,00  
Valor Total: 1.032,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0129  
Descrição: REVISÃO DO DIFERENCIAL  
Quantidade: 4  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 552,33  
Valor Final: 544,00  
Valor Total: 2.176,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO


Item: 0130  
Descrição: TROCA DA CRUZETA DA TRANSMISSÃO  
Quantidade: 4  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 110,67  
Valor Final: 108,00  
Valor Total: 432,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0131  
Descrição: TROCA DA TRANSMISSÃO  
Quantidade: 4  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 110,67  
Valor Final: 108,00  
Valor Total: 432,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0132  
Descrição: TROCA DO DIFERENCIAL  
Quantidade: 4  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 336,33  
Valor Final: 331,00  
Valor Total: 1.324,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI



Modelo: SERVICIO  
Item: 0133  
Descrição: TROCA DOS SEMI-EIXOS  
Quantidade: 4  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 135,00  
Valor Final: 133,00  
Valor Total: 532,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO



Item: 0134  
Descrição: TROCA DO ROLAMENTO DO SEMI-EIXO  
Quantidade: 4  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 135,00  
Valor Final: 133,00  
Valor Total: 532,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0135  
Descrição: TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 135,00  
Valor Final: 133,00  
Valor Total: 1.330,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0136  
Descrição: TROCA DA SEMI-ARVORE  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 135,00  
Valor Final: 133,00  
Valor Total: 1.330,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO


Item: 0137  
Descrição: TROCA DA TRIZETA  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 135,00  
Valor Final: 133,00  
Valor Total: 1.330,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0138  
Descrição: TIRA VAZAMENTO DO DIFERENCIAL  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 206,67  
Valor Final: 203,00  
Valor Total: 2.030,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO


Item: 0139  
Descrição: TROCA DE COIFAS EXTERNA  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 90,67  
Valor Final: 89,00  
Valor Total: 890,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI




Modelo:	SERVICO
Item:	0140
Descrição:	TROCA DE COIFAS INTERNA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	90,67
Valor Final:	89,00
Valor Total:	890,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0141
Descrição:	TROCA DO PINO GROSSO DA COROA
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	212,33
Valor Final:	209,00
Valor Total:	836,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0142
Descrição:	TROCA DA COROA DE DIFERENCIAL
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	230,33
Valor Final:	227,00
Valor Total:	908,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0143
Descrição:	TROCA PIÃO DO DIFERENCIAL
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	230,33
Valor Final:	227,00
Valor Total:	908,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0144
Descrição:	TROCA DOS SATELITES E PLANETARIA
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	230,33
Valor Final:	227,00
Valor Total:	908,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0145
Descrição:	TROCA DOS ROLAMENTOS DA COROA
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	172,33
Valor Final:	169,00
Valor Total:	676,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0146
Descrição:	TROCA DOS ROLAMENTOS DO PIÃO
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	172,33
Valor Final:	169,00
Valor Total:	676,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI



Modelo:	SERVICO
Item:	0147
Descrição:	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO
Quantidade:	18
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	87,00
Valor Final:	86,00
Valor Total:	1.548,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0148
Descrição:	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO
Quantidade:	18
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	87,00
Valor Final:	86,00
Valor Total:	1.548,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0149
Descrição:	TROCA DO CUBO DE RODA
Quantidade:	18
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	87,00
Valor Final:	86,00
Valor Total:	1.548,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0150
Descrição:	CONERTO DE PNEU
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	30,67
Valor Final:	29,00
Valor Total:	1.450,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0151
Descrição:	DESEMPENO DE CALHA
Quantidade:	25
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	80,00
Valor Final:	79,00
Valor Total:	1.975,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0152
Descrição:	RODÍZIO DE PNEUS
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	42,00
Valor Final:	41,00
Valor Total:	2.050,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0153
Descrição:	TROCA DE CILINDRO DA RODA
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	87,00
Valor Final:	86,00
Valor Total:	1.290,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI



Modelo: SERVICIO  
Item: 0154  
Descrição: TROCA DO KIT DE EMBREAGEM  
Quantidade: 14  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 372,00  
Valor Final: 366,00  
Valor Total: 5.124,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO



Item: 0155  
Descrição: REPARO DA CAIXA DE MARCHA  
Quantidade: 6  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 905,00  
Valor Final: 891,00  
Valor Total: 5.346,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0156  
Descrição: TROCA DA TRAVA DA CAIXA DE MARCHA  
Quantidade: 6  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 65,67  
Valor Final: 64,00  
Valor Total: 384,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0157  
Descrição: TIRAR VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHA  
Quantidade: 6  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 257,33  
Valor Final: 253,00  
Valor Total: 1.518,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0158  
Descrição: TROCA DO ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA  
Quantidade: 16  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 95,67  
Valor Final: 94,00  
Valor Total: 1.504,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0159  
Descrição: TROCA DO FIXO DA CAIXA DE MARCHA  
Quantidade: 6  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 100,67  
Valor Final: 99,00  
Valor Total: 594,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVICIO

Item: 0160  
Descrição: TROCA DO ACOPLAMENTO DA CAIXA DE MARCHA  
Quantidade: 6  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 100,67  
Valor Final: 99,00  
Valor Total: 594,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI




Modelo:	SERVICO
Item:	0161
Descrição:	TROCA DAS BUCHAS DA ALAVANCA
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	11,33
Valor Final:	10,00
Valor Total:	60,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0162
Descrição:	TROCA DOS RETENTORES LATERAIS
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	100,67
Valor Final:	99,00
Valor Total:	594,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0163
Descrição:	TROCA DOS SINCRONIZADORES DA CAIXA
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	100,67
Valor Final:	99,00
Valor Total:	594,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0164
Descrição:	TROCA DA ENGENRAGEM DE 3ª VELOCIDADE
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	271,67
Valor Final:	267,00
Valor Total:	1.602,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0165
Descrição:	TROCA DO TAMBOR SINCRONIZADOR 3 E 4
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	196,67
Valor Final:	193,00
Valor Total:	1.158,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0166
Descrição:	REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	191,67
Valor Final:	188,00
Valor Total:	2.256,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0167
Descrição:	REPARO DO ALTERNADOR
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	172,33
Valor Final:	169,00
Valor Total:	2.028,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI







Modelo:	SERVICO
Item:	0168
Descrição:	TROCA DO AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	116,33
Valor Final:	114,00
Valor Total:	1.368,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0169
Descrição:	TROCA DO EIXO BENDIX
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	116,33
Valor Final:	114,00
Valor Total:	1.368,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0170
Descrição:	TROCA DA CHAVE DE LUZ
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	116,33
Valor Final:	114,00
Valor Total:	1.368,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0171
Descrição:	TROCA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	60,00
Valor Final:	59,00
Valor Total:	708,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0172
Descrição:	TROCA DO BULBO DA RÉ
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	60,00
Valor Final:	59,00
Valor Total:	708,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0173
Descrição:	TROCA DA BOMBA DE ESGUICHO
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	61,33
Valor Final:	60,00
Valor Total:	720,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0174
Descrição:	TROCA DO PAINEL DE INSTRUMENTO
Quantidade:	14
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	222,33
Valor Final:	219,00
Valor Total:	3.066,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI




Modelo:	SERVICO
Item:	0175
Descrição:	TROCA DO CABO DE VELOCIMETRO
Quantidade:	14
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	100,67
Valor Final:	99,00
Valor Total:	1.386,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0176
Descrição:	TROCA DOS FARÓIS
Quantidade:	16
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	80,00
Valor Final:	79,00
Valor Total:	1.264,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0177
Descrição:	TROCA DAS LANTERNAS TRASEIRAS
Quantidade:	16
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	80,00
Valor Final:	79,00
Valor Total:	1.264,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0178
Descrição:	TROCA DO COMANDO DE SERTA
Quantidade:	16
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	133,33
Valor Final:	131,00
Valor Total:	2.096,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0179
Descrição:	TROCA DO CILINDRO DE IGNIÇÃO
Quantidade:	14
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	100,67
Valor Final:	99,00
Valor Total:	1.386,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0180
Descrição:	TROCA DO VENTILADOR DO RADIADOR
Quantidade:	14
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	100,67
Valor Final:	99,00
Valor Total:	1.386,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0181
Descrição:	TROCA DA BOBINA DE IGNIÇÃO
Quantidade:	16
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	100,67
Valor Final:	99,00
Valor Total:	1.584,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI




Modelo:	SERVICO
Item:	0182
Descrição:	TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DE PÁBRISA
Quantidade:	14
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	133,33
Valor Final:	131,00
Valor Total:	1.834,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCAOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0183
Descrição:	TROCA DO MOTOR DE PARTIDA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	100,67
Valor Final:	99,00
Valor Total:	990,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCAOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0184
Descrição:	TROCA DO ALTERNADOR
Quantidade:	10
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	100,67
Valor Final:	99,00
Valor Total:	990,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCAOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0185
Descrição:	TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	100,67
Valor Final:	99,00
Valor Total:	990,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCAOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0186
Descrição:	REPARO DO MOTOR DO VENTILADOR
Quantidade:	10
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	201,00
Valor Final:	198,00
Valor Total:	1.980,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCAOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0187
Descrição:	REPARO DO MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	201,00
Valor Final:	198,00
Valor Total:	1.980,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCAOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0188
Descrição:	TROCA DAS LÂMPADAS DO FAROL
Quantidade:	10
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	31,33
Valor Final:	30,00
Valor Total:	300,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCAOES EIRELI




Modelo:	SERVICO
Item:	0189
Descrição:	REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO
Quantidade:	42
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	511,67
Valor Final:	503,00
Valor Total:	21.126,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0190
Descrição:	REPARO DO VENTILADOR INTERNO
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	177,33
Valor Final:	174,00
Valor Total:	3.480,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0191
Descrição:	TROCA DO RELE DO FAROL
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	100,67
Valor Final:	99,00
Valor Total:	1.980,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0192
Descrição:	TROCA DO RELE DO PISCA
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	100,67
Valor Final:	99,00
Valor Total:	1.980,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0193
Descrição:	TROCA DA CAIXA DE FUSÍVEL
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	196,67
Valor Final:	193,00
Valor Total:	3.860,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0194
Descrição:	REPARO DO SISTEMA DE GIROFLEX
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	669,67
Valor Final:	659,00
Valor Total:	6.590,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0195
Descrição:	CONSERTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	336,33
Valor Final:	331,00
Valor Total:	6.620,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI




Modelo:	SERVICO
Item:	0196
Descrição:	CONCERTO RADIADOR
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	246,67
Valor Final:	242,00
Valor Total:	4.840,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0197
Descrição:	TROCA DE VÁLVULA DO RADIADOR
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	116,33
Valor Final:	114,00
Valor Total:	2.280,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0198
Descrição:	TROCA DO REFIL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	116,33
Valor Final:	114,00
Valor Total:	2.280,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0199
Descrição:	TROCA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	76,33
Valor Final:	75,00
Valor Total:	1.500,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0200
Descrição:	TROCA DAS MAQUINAS DOS VIDROS
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	560,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0201
Descrição:	TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	560,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0202
Descrição:	TROCAS DAS MAÇANETAS INTERNAS DAS PORTAS
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	560,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI




Modelo:	SERVICO
Item:	0203
Descrição:	TROCA DAS MAÇANETAS EXTERNAS DAS PORTAS
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	560,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0204
Descrição:	TROCA DOS FORROS DAS PORTAS
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	560,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0205
Descrição:	TROCA DAS BORRACHAS DAS PORTAS
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	560,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0206
Descrição:	TROCA DO QUEBRA SOL
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	560,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0207
Descrição:	TROCA DO RETROVISOR INTERNO
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	560,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0208
Descrição:	TROCA DO RETROVISOR EXTERNO
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	560,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0209
Descrição:	TROCA DA BORRACHA DA MALA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	560,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI



Modelo:	SERVICO
Item:	0210
Descrição:	TROCA DOS BANCOS
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	560,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0211
Descrição:	TROCA DOS CALÇOS DOS BANCOS
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	57,00
Valor Final:	56,00
Valor Total:	560,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0212
Descrição:	MOLDURA DO PARA LAMA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	108,00
Valor Final:	105,00
Valor Total:	1.060,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0213
Descrição:	TELA FRONTAL
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	108,00
Valor Final:	106,00
Valor Total:	1.060,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0214
Descrição:	TROCA DAS MOLDURAS DAS MAÇANETAS
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	55,67
Valor Final:	54,00
Valor Total:	540,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0215
Descrição:	PARA LAMAS DIANTEIROS
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	687,67
Valor Final:	677,00
Valor Total:	3.385,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0216
Descrição:	PAINEL DIANTEIRO
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	757,67
Valor Final:	746,00
Valor Total:	2.984,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI



Modelo:	SERVICO
Item:	0217
Descrição:	LATERAIS
Quantidade:	4
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	757,67
Valor Final:	746,00
Valor Total:	2.984,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0218
Descrição:	TETO
Quantidade:	4
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	863,67
Valor Final:	850,00
Valor Total:	3.400,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0219
Descrição:	CAPÔ
Quantidade:	4
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	787,00
Valor Final:	775,00
Valor Total:	3.100,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0220
Descrição:	PORTAS DIANTEIRAS
Quantidade:	4
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	863,67
Valor Final:	850,00
Valor Total:	3.400,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0221
Descrição:	PORTA TRASEIRA
Quantidade:	4
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	863,67
Valor Final:	850,00
Valor Total:	3.400,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0222
Descrição:	PISO
Quantidade:	4
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	787,00
Valor Final:	775,00
Valor Total:	3.100,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Modelo:	SERVICO
Item:	0223
Descrição:	PARA CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO
Quantidade:	5
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência	787,00
Valor Final:	775,00
Valor Total:	3.875,00
Situação:	Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira
Nome da Empresa:	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI





Modelo: SERVIÇO  
Item: 0224  
Descrição: CAIXA DE RODAS  
Quantidade: 5  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 787,00  
Valor Final: 775,00  
Valor Total: 3.875,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVIÇO



Item: 0225  
Descrição: TAMPÃO DA MALA  
Quantidade: 4  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 787,00  
Valor Final: 775,00  
Valor Total: 3.100,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVIÇO

Item: 0226  
Descrição: SOLDA E EMBORRACHAMENTO DA MALA  
Quantidade: 4  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 787,00  
Valor Final: 775,00  
Valor Total: 3.100,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVIÇO

Item: 0227  
Descrição: SOLDA DAS LONGARINAS  
Quantidade: 4  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 787,00  
Valor Final: 775,00  
Valor Total: 3.100,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVIÇO

Item: 0228  
Descrição: POLIMENTO  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Serviço  
Valor Referência: 377,67  
Valor Final: 371,00  
Valor Total: 4.452,00  
Situação: Homologado em 29/09/2021 14:46:14 Por: Domingos Pinheiro Cirqueira  
Nome da Empresa: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
Modelo: SERVIÇO

  
Domingos Pinheiro Cirqueira  
Autoridade Competente

